

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทองมงคล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของโรงงาน จำนวน ๑ แห่งคือ บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทองมงคล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก

หมายเหตุ : ให้แสดงโครงการที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายธนู ดอยบุญเกิด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th 13/06/2566 15:16:53

บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
THONGMONGKOL PALM OIL INDUSTRY CO.,LTD.
เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๒๐
โทร. ๐๘๒-๓๕๔๐๒๒๐,๐๓๒-๘๑๘๕๖๗ E-mail : tmk.pom@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
เลขรับที่ 3437
วันที่ 15 ธ.ค. 2565
เวลา

15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ตามแบบ ทส.2) จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 นั้น

บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด จัดทำรายงานจัดเก็บเป็นรายวันตามแบบ ทส.1 โดยเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำสมุดรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือนตามแบบ ทส.2 และนำส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด / นายก อบต.ทองมงคล
☑ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดแจ้ง
☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ .....

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชชุ คุ้มทรัพย์)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
แจ้ง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

นายธัชพล แผ่นทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอาภาภรณ์ มะลินจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

01

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ทองมงคล เขต/อำเภอ บางสะพาน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-818567 โทรสาร -
มี นายวิชชุ คุ้มทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สกัดน้ำมันปาล์ม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวิชชุ คุ้มทรัพย์)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Biogas
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 900 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 52,130 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,904 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,000.07 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗